


接触角でなじみやすさ、はじきやすさを定量化



様々な接触角の結果から、
表面の状態についてより詳細な
考察が可能です。


- ・必要試料量・サイズ
平板: 20 × 50mm程度、液量: 10 cc 以上
- ・測定可能項目
静的接触角、動的接触角、滑落(転落)角
表面張力
- ・注意点
液粘度: 10Pa・s以下で流動性が必要
(はちみつ程度まで)
試料搬送時の表面汚染がないこと

測定可能な接触角


種類	内容	応用例など
静的接触角	液滴を静かに着滴させたときの接触角	<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄、清浄度評価 ・濡れ性 ・浸透、吸収(粉、紙など) ・表面自由エネルギー解析
動的接触角	液滴が濡れ広がり、または収縮するときの接触角	<ul style="list-style-type: none"> ・液除去性(雨具、車のフロントガラス、建材など) ・コーティング性(レジスト、塗料、印刷など) ・付着・粘着・タック性
滑落(転落)角	液滴(固体の場合は球)を載せた基板を傾斜させ、液滴(球)が滑落するときの角度。動的接触角の同時測定も可能。	液除去性の評価には、滑落角が望ましい。

測定例

スライドガラス上の水滴の滑落角(液滴量 10~20 μL)



前進接触角: 23.4°
後退接触角: 5.4°
ヒステリシス*: 18.0°
滑落角: 22°



前進接触角: 115.8°
後退接触角: 83.4°
ヒステリシス*: 32.4°
滑落角: 54°

ガラス表面をフッ素系撥水剤で処理することにより、動的接触角、ヒステリシス、滑落角すべてが増大



表面の濡れ性の変化だけでなく、均一性の変化も示唆

*: ヒステリシス = 前進接触角 - 後退接触角